

Eingangsbereich
Wohnhaus und
Schmiede



Ansicht von der Straße
Richtung Südosten



Ansicht von der Straße
Richtung Süden





Ansicht von der Straße
Richtung Süden



Blick auf den Bereich
vor dem Wohnhaus



Eingangsbereich
Schmiede

Anschluss für Elektro-
auto



Blick vom Garten Rich-
tung Nordwesten



Blick vom Garten Rich-
tung Nordwestwest





Blick vom Garten Richtung Nordwestwest



Blick auf die überdachte Terrasse




Blick auf die Nordostseite des Grundstücks

Anschluss Terrassen-
überdachung/Gaube
Zustand (Südwet)



Elektroverkabelung un-
ter der überdachten
Terrasse



Blick in den Garten




Zustand Kupferverkleidung Gaube



Anschluss Terrassenüberdachung/Gaube/Dach Zustand



Anschluss Terrassenüberdachung/Gaube Zustand




Anschluss Terrassen-
überdachung/Gaube
Zustand andere Seite
(Nordost)



Kupferverkleidung
Gaube Zustand (Nord-
ostecke)



Nordöstliche Grund-
stücksseite



Terrasse Wohnhaus
und nordöstliche
Grundstücksseite



Nördliche Gebäude-
ecke Schmiede Zu-
stand



Blick auf die nordöstli-
che Gebäudeseite des
Wohnhauses



Bereich vor der Terrasse des Wohnhauses



Über eine Baulast gesicherter Stellplatz



Eingangsbereich Wohnhaus

