

Sicht von der Brunnenstraße aus auf die Zufahrt neben Haus 21 (Pförtner) im nördlichen Grundstücksbereich



Sicht auf den Parkplatz P10



Sicht auf das Drehkreuz neben Haus 3



Sicht vom Shamrockring aus auf die Zufahrt im nördlichen Grundstücksbereich neben Haus 21



Sicht vom Shamrockring aus auf den Parkplatz P4



Sicht auf den Parkplatz P4



Sicht auf die Ostfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Ostfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Südfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Südfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Ostfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Südostfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf den Parkplatz P5



Sicht auf die Südfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Westfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf die Brücke zwischen Haus 1, Haus 2 und Haus 4




Sicht auf die Ostfassade von Haus 2 (Shamrockring 13)



Sicht auf den Haupteingang an der Ostfassade von Haus 2 (Shamrockring 13)



Sicht auf die Westfassade von Haus 2 (Shamrockring 13)



Sicht auf den Nebeneingang an der Nordfassade von Haus 2 (Shamrockring 13)



Sicht auf den Verbindungstrakt zwischen Haus 2 und Haus 3



Sicht auf den linken Haupteingang an der Südfassade von Haus 3 (Shamrockring 15)



Sicht auf den rechten Haupteingang an der Südfassade von Haus 3 (Shamrockring 15)



Sicht vom Parkplatz P4 aus auf die Südfassade von Haus 3 (Shamrockring 15)



Sicht auf den rechten Bereich der Nordfassade von Haus 3 (Shamrockring 15)



Sicht vom Parkplatz P10 aus auf die Nordostfassade von Haus 3 (Shamrockring 15)



Sicht vom Parkplatz P1 aus auf die Verbindungsbrücke von Haus 3 an der Nordfassade (Shamrockring 15) beginnend über die Brunnenstraße hinweg



Sicht auf das ehemals genutzte Pförtnerhaus (Haus 12) und die ehemals genutzte Zufahrt



Sicht auf den Parkplatz P2



Sicht auf die Ostfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf den Nebeneingang an der Ostfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf den Haupteingang an der Nordostfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf die Westfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf die Westfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf die Südostfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf die Südostfassade von Haus 4 (Shamrockring 9)



Sicht auf die Brücke zwischen Haus 1, Haus 2 und Haus 4



Sicht auf die Westfassade von Haus 6 (Shamrockring 10+11)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 6 (Shamrockring 10+11)



Sicht auf die Westfassade von Haus 6 (Shamrockring 10+11)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 7 (Shamrockring 2a-2d)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 7 (Shamrockring 2a-2d)



Sicht auf die Südfassade von Haus 7 (Shamrockring 2a-2d)



Sicht auf die Südfassade von Haus 7 (Shamrockring 2a-2d)



Sicht auf die Südfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Südfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Südfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Südwestfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Westfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Westfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Ostfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Ostfassade von Haus 8 (Shamrockring 3 / Casino)



Sicht auf die Nordostfassade von Haus 9



Sicht auf den Eingang an der Ostfassade von Haus 9



Sicht auf die Ostfassade von Haus 9 und den Parkplatz P6



Sicht auf die Südfassade von Haus 9



Sicht auf die Südwestfassade von Haus 9



Sicht auf die Nordwestfassade von Haus 9



Sicht auf die Nordostfassade von Haus 10 (Shamrockring 4)



Sicht auf den Eingang an der Ostfassade von Haus 10 (Shamrockring 4)



Sicht auf die Ostfassade von Haus 10 (Shamrockring 4)



Sicht vom Innenhof aus auf die Südfassade von Haus 10 (Shamrockring 4)



Sicht vom Innenhof aus auf den Verbindungsgang zwischen Haus 10 und Haus 11



Sicht vom Innenhof aus auf die Westfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Innenhof aus auf die Nordfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Innenhof aus auf die Ostfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Shamrockring aus auf den Verbindungsgang zwischen Haus 10 und Haus 11



Sicht vom Shamrockring aus auf die Ostfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Shamrockring aus auf die Südostfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Parkplatz P7 aus auf die Südfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Parkplatz P7 aus auf die Zuwegung zu den Garagen neben dem Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht auf die Südwestfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht auf die Westfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht auf die Westfassade von Haus 11 (Shamrockring 4a) und die Garagen



Sicht auf die Garagen neben dem Haus 11 (Shamrockring 4a)



Sicht vom Shamrockring aus auf die Zufahrt im südlichen Grundstücksbereich neben Haus 13 (Grenzweg 119) und den Parkplatz P7



Sicht vom Shamrockring aus auf die Zufahrt im südlichen Grundstücksbereich neben Haus 13 (Grenzweg 119)



Sicht vom Grenzweg aus auf die Zuwegung im südlichen Grundstücksbereich



Sicht auf die Westfassade von Haus 13 (Grenzweg 119)



Sicht auf den Eingang an der Westfassade von Haus 13 (Grenzweg 119)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 13 (Grenzweg 119)



Sicht auf die Nordostfassade von Haus 13 (Grenzweg 119)



Sicht auf den Eingang an der Ostfassade von Haus 13 (Grenzweg 119)



Sicht auf die Westfassade von Haus 18



Sicht auf die Südwestfassade von Haus 18



Sicht auf den Eingang an der Südfassade von Haus 18



Sicht auf den Parkplatz P11



Sicht auf die Westfassade von Haus 21 (Pförtner)



Sicht auf die Westfassade von Haus 21 (Pförtner)



Sicht auf die Nordfassade von Haus 21 (Pförtner)



Sicht auf das Haus 20 (Energiehaus)



Sicht auf das Haus 28 (Transformatorenhäuschen)



Sicht auf das Haus 28 (Transformatorenhäuschen) und die ehemals genutzte Toranlage



Sicht auf den Kellerabgang/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Flur/ UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Lagerraum/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Lagerraum/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Technikraum/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Flur/ UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf eine Elektrounterverteilung im Flur/ UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Lagerraum/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Lagerraum/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in den Heizraum/ UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in den Heizraum/ UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Lagerraum/UG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in das Atrium/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in das Atrium/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Flur/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO SCHEIPER, WESTRING 303, 44629 HERNE www.sv-scheiper.de



Sicht in ein Büro/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Sitzungszimmer/EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf einen Feuchteschaden mit Schimmelpilzbefall in einer Fensterlaibung/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in eine Teeküche/EG Haus 1 (Shamrockring 1)




Sicht in ein WC/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht vom Flur 3 aus zum Windfang 2/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro im Turm/EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in den Maschinenraum im Turm/ EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in das Treppenhaus Nord/EG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Flur/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Raum /1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf das Flachdach vom Atrium/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf einen Feuchteschaden an der Außenwand zum Lichthof /1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in das Nebentreppenhaus/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Sitzungszimmer/1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Flur/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf einen Feuchteschaden an der Wand in einem WC /1.OG Haus 1 (Sham-rockring 1)



Sicht in das Haupttreppenhaus am Turm/ 1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)




Sicht in ein Büro im Turm/1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC im Turm/1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC im Turm/1.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in einen Flur/ 2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ 2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro/ 2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC/ 2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in eine Teeküche/2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht auf das Flachdach vom Atrium/ 2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro im Turm/2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro im Turm/2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC im Turm/2.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro im Turm/3.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro im Turm/3.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein WC im Turm/3.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht vom Turm aus auf das Flachdach/ 4.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in die Teeküche im Turm/5.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht in ein Büro im Turm/5.OG Haus 1 (Shamrockring 1)



Sicht vom Turm aus auf das Nachbargrundstück (Flurstück 928)