

4. Fotodokumentation



Ansicht von Westen, vom Kreuzungsbereich Reeser Landstraße Richtung Flüren - Bundesstraße 8 nach Norden



Umgebung von Südosten



Straßenfront (Südwestseite)



Ausschnitt Südwestseite mit Hinweis auf einfache handwerkliche Leistung von Beiputzarbeiten und leichte Rissbildungen



weiteres Detail Südwestseite mit ausgebrochenen Fugen der Klinker und Rissbildungen pp.



zur Reeser Landstraße führende Wegefläche



Blick von der Wegefläche Richtung Süden auf das Bewertungsgrundstück



Nordwestgiebel mit Hauseingang sowie ohne Genehmigung erstellte eingeschossige Anbauten



Ausschnitt augenscheinlich im Rohbauzustand befindliche Südostseite des Anbaus an der Rückfront - mit Zoom von der Wegefläche aufgenommen



Auswahl durchzuführende Restarbeiten



provisorisch durch die Dachkonstruktion des Anbaus verlegte Regenentwässerung



Blick vom Hauseingang in das zu räumende Hintergelände



Detail Hauszuwegung / Terrasse - ob die Standsicherheit der Konstruktion gegeben ist, konnte nicht festgestellt werden



Ausgleichsstufen zum Hauseingang / zur Terrasse mit Hinweis auf unterschiedliche Steigungshöhen pp.



nahe der Terrasse aufgestelltes portables Schwimmbecken



südwestlicher Grundstücksbereich Richtung B 8 mit provisorischem Sichtschutz



weiterer Ausschnitt Hintergelände - hier Blick nach Nordwesten



nördlicher, dreieckig zugeschnittener und teilweise als Kinderspielfläche angelegter Grundstücksteil