



Erschließende Straße "Stritterhofer Weg"



Erschließende Straße "Stritterhofer Weg"



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Vorderansicht



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Rückansicht



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Seitenansicht




Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Seiten- und Rückansicht



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Seitenansicht



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Eingangstür



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Eingangstreppe



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Holzfenster



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Holzfenster



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Schäden am Außenputz



Garten



Stall



Stall Innenansicht



Stall Innenansicht



Garten



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Holzfenster



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus bodentiefes Holzfenster



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Kelleraußentreppe



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Kellertür



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus KG




Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Bewuchs an Hauswand



Garten



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Kellerfenster



Außentreppe



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Kellerfenster



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Eingangstreppe




Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Garagentor



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Schäden am Außenputz



Lfd. Nr. 1 Wohnhaus Seitenansicht



Außentreppe