




skizzenhaft ergänzte Vergrößerung des Liegenschaftskatasters



unveränderte Auszüge aus dem Aufteilungsplan
Plandarstellung Keller und Gemeinschaftseigentum entspricht tlw. nicht der Örtlichkeit
■ Wohnungseigentum Nr. 18



- Erdgeschoss -



- Gebäudeschnitt -



- Erdgeschoss Übersichtsplan -



- Souterrain Übersichtsplan -



-1- Südwestansicht, Südflügel



-2- Nordostansicht, Südflügel



-3- Südwestansicht, WE-Nr. 18



-4- Hauseingang




-5- Mülltonnenplatz



-6- Hoffläche



-7- Grundstückszufahrt



-8- „Auf dem Kampe“




-9- Apartment



-10- Kochbereich



-11- Bad



-12- Terrasse



-13- int. E-Durchlauferh.



-14- Flur



-15- Heizung



-16- Kellerverschlag



-17- Fahrradkeller



-18- Waschen / Trocknen EG

----- Schadensbild WE-Nr. 18-----



-19-

----- Schadensbilder allgemein-----



-20-



-21-



-22-



-23-



-24-



-25-



-26-



-27-



-28-



-29-



-30-

Legende

- 19 nicht fertiggestellte Badsanierung (Restarbeiten)
- 20-24 Sockel- und Wandfeuchte mit Farb- und Putzablösungen
- 25 Fassadenauswaschungen, angewitterter Außenanstrich Fensteranlage Treppenhaus
- 26+27 Farbablösungen und Instandhaltungsstau Balkone, Eingangskragplatte
- 28 offene Wandstelle Flur (Restarbeiten)
- 29 Belagsrisse Flur (Beispielfoto)
- 30 Außenwandriss