

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Straßenansicht Herner Straße 134 bis 140

Straßenansicht
Herner Straße 138




Anlage zur Wertermittlung

FOTOS




Hofansicht



Eingangsbereich

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS




Schäden im
Bereich der
Haustür



Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Anlage zur Wertermittlung

FOTOS

Erdgeschoss

Diele



Schäden an der Decke




Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Wohnraum



Kinderzimmer

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Bad



**fehlende
Steckdose im Bad**

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Treppenhaus im
Obergeschoss



Mängel am
Innenausbau

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS

Kellergeschoß

Kellertreppe



Müll und Unrat im Treppenbereich



Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Durchfeuchtungen im Bereich der Treppe



Kellerraum

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Kellerraum



Heizung

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Hofbereich



Mülllagerung im Hof

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Garagen



Baumaterialien hinter dem Wohnhaus

Anlage zur Wertermittlung

FOTOS



Einblick in den Garten



Unrat im Hofbereich