

Sicht von der Wilhelmstraße aus auf die Vorderansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht vom Gehweg der Wilhelmstraße aus auf die Einfriedung, die Zuwegung und den Vorgarten des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Wilhelmstraße aus auf die Vorderansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht auf den Hauseingangsbereich des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die befestigte Fläche im Hauseingangsbereich des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Wilhelmstraße aus auf die Zufahrt zur Pkw-Garage des zu bewertenden Objekts



Sicht von der Wilhelmstraße aus auf die Zufahrt zur Pkw-Garage des zu bewertenden Objekts



Sicht in die Pkw-Garage des zu bewertenden Objekts



Sicht in die Pkw-Garage des zu bewertenden Objekts



Sicht vom Garten  
aus auf die Rückan-  
sicht des zu bewer-  
tenden Objekts



Sicht auf die Terrassen-  
überdachung des  
zu bewertenden Ob-  
jekts



Sicht vom Garten  
aus auf die Rückan-  
sicht des zu bewer-  
tenden Objekts



Sicht auf die Keller-  
außentreppe des zu  
bewertenden Objekts



Sicht von der Terras-  
se auf den Bereich  
hinter der Pkw-  
Garage des zu be-  
wertenden Objekts



Sicht von der Terras-  
se in den Garten des  
zu bewertenden Ob-  
jekts



Sicht von der Terrasse in den Garten des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die Treppe vom Kellergeschoss zum Erdgeschoss / KG



Sicht in den Kellerflur / KG



Sicht auf den Hausanschluss / KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht auf die Ent-  
wässerungsleitungen  
in einem Kellerraum /  
KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht in den Kellerflur  
mit Zugangstür zur  
Kelleraußentreppe  
zum Garten / KG



Sicht in den Kellerflur  
/ KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht in das WC im  
Keller / KG



Sicht in das WC im Keller / KG



Sicht in den Wasch- und Trockenkeller / KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht auf den Gasanschluss in einem Kellerraum / KG



Sicht auf die Heizung / KG



Sicht auf den Wasseranschluss im Heizungskeller / KG



Sicht auf die korrodierten Leitungen im Heizungskeller / KG



Sicht auf einen Sicherungskasten in einem Kellerraum / KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG



Sicht in einen Keller-  
raum / KG




Sicht auf den Zugang  
zum ehemaligen  
Öltankraum / KG



Sicht in den ehema-  
ligen Öltankraum /  
KG



Sicht in das Trep-  
penhaus mit Blick  
auf die Hauseingangstür  
/ EG



Sicht in den Zähler-  
und Sicherungskasten im Treppenhaus /  
EG



**Wohnung Erdge-  
schoss rechts:**

Sicht auf die Gegen-  
sprechanlage / EG  
rechts



Sicht in den Siche-  
rungskasten / EG  
rechts



Sicht in die Küche /  
EG rechts



Sicht in die Küche /  
EG rechts



Sicht in den Wohn-  
/Schlafraum / EG  
rechts



Sicht in das Bad / EG  
rechts



Sicht in das Bad / EG  
rechts



Sicht auf den Durch-  
lauferhitzer im Bad /  
EG rechts



Sicht vom Treppen-  
haus auf die Woh-  
nungseingangstür  
EG links / EG



**Wohnung Erdge-  
schoss links:**

Sicht auf die Woh-  
nungseingangstür /  
EG links



Sicht in den Sicherungskasten / EG links



Sicht in den Flur mit Blickrichtung WC / EG links



Sicht in das WC / EG links



Sicht in das WC / EG  
links



Sicht in den Flur mit  
Blickrichtung Terras-  
senausgangstür und  
Abstellraum / EG  
links




Sicht in den Abstell-  
raum / EG links



Sicht in den Abstellraum / EG links



Sicht in den Wohnraum / EG links



Sicht in den Wohnraum / EG links



Sicht auf den Kamin  
im Wohnraum / EG  
links



Sicht auf die interne  
Spindeltreppe zum  
Obergeschoss links /  
EG links



Sicht in die Küche /  
EG links



Sicht von der Küche  
zum Wohnraum / EG  
links



Sicht in die Küche /  
EG links



Sicht in die Küche /  
EG links



Sicht in die Küche /  
EG links



Sicht in den Flur von  
der Küche zum Bad  
und Raum / EG links



Sicht auf die Elektro-  
feininstallation im  
Flur / EG links



Sicht in das Bad / EG  
links



Sicht in das Bad / EG  
links



Sicht auf die Dusche  
im Bad / EG links



Sicht in einen Raum /  
EG links



**Obergeschoss  
links:**

Sicht in den Flur mit  
Blickrichtung Woh-  
nungseingangstür  
und Treppenhaus /  
OG links



Sicht in den Sicherungskasten / OG links



Sicht auf die interne Spindeltreppe zum EG links / OG links



Sicht in den Flur mit Raumpartreppe zum DG / OG links



Sicht in einen Raum /  
OG links



Sicht in einen Raum /  
OG links



Sicht auf die Tür-  
schwelle von einem  
Raum auf die Ter-  
rassenüberdachung /  
OG links



Sicht zwischen Fenster und Rollladen /  
OG links



Sicht auf den fachgerecht instand zu setzenden Rollladen /  
OG links



Sicht auf den fachgerecht instand zu setzenden Fassadenanschluss zur Pkw-Garage und Terrassenüberdachung /  
OG links



Sicht auf den fachgerecht instand zu setzenden Fassadenanschluss zur Pkw-Garage und Terrassenüberdachung / OG links



Sicht in einen Raum / OG links



Sicht in den Flur / OG links



Sicht in das Bad /  
OG links



Sicht in das Bad /  
OG links



Sicht in einen Raum /  
OG links



Sicht auf die Raumspartreppe vom DG zum OG / DG links



Sicht auf den Zugang vom DG zum OG / DG links



Sicht in den Raum / DG links



Sicht in das Bad /  
DG links



Sicht in das Bad /  
DG links



Sicht in den Raum /  
DG links



Sicht in das Treppenhaus vom DG zum OG / OG



**Wohnung Obergeschoss rechts:**

Sicht auf die Wohnungseingangstür OG rechts / OG



Sicht in den Flur / OG rechts



Sicht in das Bad /  
OG rechts



Sicht in das Bad /  
OG rechts



Sicht in einen Raum /  
OG rechts



Sicht in einen Raum /  
OG rechts



Sicht in einen Raum /  
OG rechts



Sicht in einen Raum /  
OG rechts



Sicht in einen Raum /  
OG rechts



Sicht in einen Raum /  
OG rechts



Sicht auf die Decken-  
luke mit Einschub-  
treppe zum Dachbo-  
den im Treppenhaus  
/ OG



Sicht in den Dachboden / DG



Sicht in den Dachboden / DG



Sicht in den Dachboden / DG

