

**FOTOS**



**Straßenansicht Am Graben 11 - 19**



**Straßenansicht Am Graben 19**

**FOTOS**



**Straßenansicht Am Graben 19**



**Eingangsbereich**

FOTOS

Haustür



Rissbildung im Bereich der Haustür

**FOTOS**



**Schäden im Bereich der Dachtraufe**




**Treppe zum  
Dachgeschoss**

**FOTOS**



**Küche**




**Bad**

**FOTOS**



**Wohnraum**



**Wohnraum**

**FOTOS**




**ehem. Heuboden**



**ehem. Heuboden**

**FOTOS**

**Haustür zur  
Einliegerwohnung**



**Schäden an den Treppenstufen**

**FOTOS**



**Einliegerwohnung**


**Flur**



**Bad**

**FOTOS**

**Küche**



**Wohnraum**

**FOTOS**



**Schlafzimmer**



**aufsteigende Feuchtigkeit im Schlafzimmer**

**FOTOS**



**Kellerabgang**



**Außentreppe  
zum Keller**

**FOTOS**



**Schäden am Kellerabgang**

**Kellergeschoss**

**Flur**



**FOTOS**



**Heizungskeller**



**Heizung /  
Standspeicher**

**FOTOS**



**Kellerraum**




**Durchfeuchtung im Keller**

**FOTOS**



**Stahlfertigaragen**

**Einblick in eine  
Garage**



**FOTOS**

**Brandschaden in  
einer Garage**



**Gartenhaus / überdachter Freisitz**

**FOTOS**



**Gartenbereich**



**Gartenbereich**

**FOTOS**



**Holzlager**




**Abgesackte Betonformsteine**

**FOTOS**



**Provisorische Treppe zum Wohnraum**



**unverputztes  
Mauerwerk im  
Türbereich zum  
Wohnraum**

**FOTOS**



**Garten-/Giebelansicht**



**Mülltonnenstandplatz**