



Foto Nr. 1: Doppelhaus, Ehlingstraße 55/57



Foto Nr. 2: Doppelhaushälfte rechts, Ehlingstraße 57, Straßenfassade



Foto Nr. 3: Doppelhaushälfte links, Ehlingstraße 55, Straßenfassade



Foto Nr. 4: Doppelhaushälfte links, Ehlingstraße 55, Seitenfassade, Zufahrt



Foto Nr. 5: Doppelhaushälfte rechts, Ehlingstraße 57, Seitenfassade, Garage



Foto Nr. 6: Doppelhaushälfte rechts, Ehlingstraße 57, Hauseingang



Foto Nr. 7: Doppelhaushälfte links, Ehlingstraße 55, Hauseingang



Foto Nr. 8: Doppelhaushälfte links, Ehlingstraße 55, Schaden Haustür



Foto Nr. 9: Garage, Ehlinstraße 57, Rissbildung Fassade



Foto Nr. 10: Garage, Ehlingstraße 57, Rissbildung Fassade



Foto Nr. 11: Garage, Ehlingstraße 57, Rissbildung Fassade



Foto Nr. 12: Zufahrt, Ehlingstraße 55



Foto Nr. 13: Zufahrt, Ehlingstraße 55



Foto Nr. 14: Zufahrt / Seitenstraße, Ehlingstraße 55