



Foto Nr. 1: Straßenfassade



Foto Nr. 2: Zufahrt und Garagengebäude



Foto Nr. 3: Garagengebäude



Foto Nr. 4: Garagengebäude, innen



Foto Nr. 5: Garagengebäude, innen



Foto Nr. 6: Seitenfassade



Foto Nr. 7: Seitenfassade mit Wintergartenanbau



Foto Nr. 8: Hauseingang



Foto Nr. 9: Eingang Wintergarten



Foto Nr. 10: Gartenanlage / Gartenhaus



Foto Nr. 11: Gartenfassade



Foto Nr. 12: Wintergarten



Foto Nr. 13: Gartenhaus / Eingangsbereich



Foto Nr. 14: Gartenhaus, innen




Foto Nr. 15: Gartenhaus, innen



Foto Nr. 16: Gartenhaus, innen



Foto Nr. 17: Gartenhaus, innen, morsche Holzdielen



Foto Nr. 18: Treppe zum Kellergeschoss



Foto Nr. 19: Kellergeschoss, Flur




Foto Nr. 20: Kellergeschoss, Kelleraußeneingang in den Wintergarten



Foto Nr. 21: Kellergeschoss, Waschküche / Kelleraußeneingang




Foto Nr. 22: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 23: Kellergeschoss, Gashausanschluss / Gaszähler



Foto Nr. 24: Kellergeschoss, Stromhausanschluss / Elektrounterverteilung



Foto Nr. 25: Kellergeschoss, Gaskombitherme



Foto Nr. 26: Kellergeschoss, Kellerraum



Foto Nr. 27: Erdgeschoss, Hauseingangsbereich




Foto Nr. 28: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Schlafzimmer



Foto Nr. 29: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Schlafzimmer



Foto Nr. 30: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Esszimmer



Foto Nr. 31: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Esszimmer, verschlossene Tür zur Diele



Foto Nr. 32: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Wohnzimmer



Foto Nr. 33: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Wohn- und Esszimmer



Foto Nr. 34: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Küche



Foto Nr. 35: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Küche / Flur



Foto Nr. 36: Erdgeschoss, WE Nr. 1, Küche / Feuchteschaden nach Rohrbruch