

FOTOS



Straßenansicht



Stufenanlage zur Eingangstür

FOTOS

Eingangstür



Anbau

FOTOS



Vorgarten



Zuwegung zu Hof und Garten

FOTOS

Giebelansicht



Hofansicht

FOTOS



Brüstung der Loggia (Betonausbrüche / korrodierte Eisen)



**Fehlende
Zementfaserplatten
an der Giebelseite**

FOTOS



Taubenhaus (Hofansicht)



Taubenhaus (Rückansicht)

FOTOS



Taubenhaus

Kaminbereich



**Fehlendes Fallrohr
am Taubenhaus**

FOTOS



Hofbereich



Gartenbereich

FOTOS



Gartenhaus



Gewächshaus

FOTOS



Pferdestall



marode Dachhaut am Pferdestall

FOTOS



Bereich des Flurstücks Nr. 9



Bereich des Flurstücks Nr. 9

FOTOS



Gartenteich hinter Spontanvegetation



Spontanvegetation auf dem Grundstück

FOTOS



Hundezwinger



Stellplatz vor dem Wohnhaus