

Sicht von der Suderwichstraße aus auf die Vorderansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht auf den verschlossenen Eingangsbereich an der Vorderseite des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die demonitierte Klingeleinheit im Eingangsbereich an der Vorderseite des zu bewertenden Objekts



Sicht auf den verschlossenen Hauseingangsbereich an der Vorderseite (zur Straße) des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die rechte Giebelansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die Zufahrt zum rückwärtigen Grundstücksbereich an der linken Giebelseite des zu bewertenden Objekts





Sicht auf die linke Giebelansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die linke Giebel- und Rückansicht des zu bewertenden Objekts



Sicht auf den Hofbereich im rückwärtigen Grundstücksbereich des zu bewertenden Objekts



Sicht auf den Hofbereich im rückwärtigen Grundstücksbereich des zu bewertenden Objekts



Sicht auf die Pkw-Garagen im rückwärtigen Grundstücksbereich des zu bewertenden Objekts



Sicht auf den Schuppen hinter den Pkw-Garagen im rückwärtigen Grundstücksbereich des zu bewertenden Objekts

