

Straßenansicht



Straßenansicht

# Anlage zur Wertermittlung



Straßenansicht



Eingangstreppe / Haustür

# Anlage zur Wertermittlung



Schäden an der Eingangstreppe



Risse in der Fassade



Nordgiebelansicht

Treppe zur Erdgeschosswohnung / Balkon




Erdgeschoss

Eingangstür





Bad / WC



Schlafzimmer



Küche



Esszimmer



Wohnraum



Kinderzimmer




Hausflur im Erdgeschoss

Treppe zur Dachgeschosswohnung



Dachgeschoss

Flur



Wohnzimmer



Küche



Schlafzimmer



**Einblick ins Bad** 

⊠Vaillant


Gascircoheizung



Treppe zum Spitzboden



Flur im Spitzboden



Ausgebauter Raum im Spitzboden



Kellertreppe




Heizungsraum



Kellerraum




Waschkeller



**Durchfeuchtungen im Keller** 



Korrodierte Eisenkappe



Kellerabgang



Gartenbereich



Hofbereich



Gartenbereich



Unratlagerung

Bereich des Flurstücks Nr. 106

# Anlage zur Wertermittlung



Haus- und Garagenzuwegung



Garagen



 ${\bf M\"{u}ll tonnenstand platz}$ 



Putzabplatzungen und Risse



Gartenansicht



Giebelansicht