

**FOTOS**



**Straßenansicht**



**Straßenansicht**

**FOTOS**



**Eingangsbereich**



**Haustür**

**FOTOS**



Erdgeschoss

Windfang



Treppe zum  
Dachgeschoss

**FOTOS**

**Einblick ins WC**



**Diele**

**FOTOS**



**Wohnraum**



**Wohnraum / Essplatz**

**FOTOS**

**Küche**



**Kinderzimmer**


**FOTOS**

**Bad**



**Fehlende Waschbecken im Bad**

**FOTOS**



**Dachgeschoss**

**Diele**



**Küche**

**FOTOS**



**Kinderzimmer**


**Schlafzimmer**



**FOTOS**



**Bad**



**Bad**

**FOTOS**



**Abstellraum**



**Heizung**

**FOTOS**



**Wohnraum**



**Wohnraum / Essplatz**

**FOTOS**

**Kellergeschoss**

**Treppe zum  
Kellergeschoss**



**Flur / Bar**

**FOTOS**



**Bar im Flurbereich**



**Flur**

FOTOS

Vorrat



Hobbyraum / Heizung

FOTOS

Heizung



Arbeitsraum

**FOTOS**



**Waschraum**



**Pumpenschacht im Waschraum**

**FOTOS**



**Garagen**




**Einblick in die Garage**

**FOTOS**



**Durchfeuchtung im Deckenbereich der Garage**




**korrodierte  
Garagentür**

**FOTOS**



**überdachter Freisitz hinter der Garage**

**marode  
Holzkonstruktion  
des Freisitzes**



**FOTOS**



**durchfeuchtete Mauer am Freisitz**



**Risse an der  
Garage**

**FOTOS**



**Gartengerätehaus**

**Einblick ins  
Gerätehaus**



**FOTOS**



**Garten**



**Garten**

**FOTOS**



**Terrasse**



**überdachtes  
Holzlager**

**FOTOS**



**Gartenansicht**

**Schäden an der  
Dachgaube**



**FOTOS**

**Torbogen zwischen  
Wohnhaus und  
Garage**



**Mülltonnenstandplatz**

**FOTOS**



**vermooste Dachhaut**



**Einfriedung des Gartenbereichs**

**FOTOS**



**Bereich des Wegeflurstücks Nr. 55**

**Wegeflurstück Nr. 55**

