



Bild 1

Straßensituation Grüner Weg
-Blick in Richtung Südwesten-



Bild 2

Straßensituation Grüner Weg
-Blick in Richtung Nordosten-





Bild 3
Grüner Weg 11
-Vorderansicht-



Bild 4
Grüner Weg 11
-freie Giebelansicht-





Bild 5
Hauseingangsbereich



Bild 6
Tür zur Gasse zwischen den Gebäuden
Grüner Weg 9 und 11

Bild 7

Hauseingangstreppe im Bereich der
öffentliche Wegefläche



Bild 8

Vorderfront, Fassade
-Sockelbereich mit Fliesenbekleidung und Glasbausteinen als Kellerfenster-



Bild 9

Treppenhaus, Erdgeschoss

-Hauseingangstür und Wohnungseingänge EG rechts und EG links-



Bild 10

Treppenhaus, Erdgeschoss

-Treppenhausflur-




Bild 11

Treppenhaus, Erdgeschoss
-Tür zum Garten links, Tür zur Abstellkammer
(ehem. WC) rechts-



Bild 12

Treppenaufgang zum Obergeschoss

Bild 13

Treppenhaus, Obergeschoss
-Wohnungseingangstür OG-Wohnung-




Bild 14

Treppenaufgang zum Dachgeschoss
-Wohnungseingangstür DG-Wohnung-

Bild 15
Kellerzugang




Bild 16
Kellergeschoss
-Kellertreppe-

Bild 17
Kellergeschoss
-Heizungskeller-



Bild 18
Kellergeschoss, Heizungskeller
-Gaszentralheizung-




Bild 19
Kellergeschoss
-Kellerflur-




Bild 20
Gartenbereich (soweit vom Treppenhaus aus zu sehen)




Bild 21

Grenzständig angeordnete Nachbarbebauung
(Grüner Weg 9)



Bild 22

Auszug der Mängel/Schäden
-Hauseingangstür im Schließbereich defekt-

Bild 23

Auszug der Mängel/Schäden
-Treppenhaus, Erdgeschoss mit fehlender
Deckenverkleidung, nur noch Unterkon-
struktion vorhanden-



Bild 24

Auszug der Mängel/Schäden
-Treppenauslass der Kellertreppe z.T. stark reparaturbedürftig-



Bild 25

Auszug der Mängel/Schäden
-Feuchtigkeitsschaden im Wandbereich am
Kellertreppenabgang-



Bild 26

Auszug der Mängel/Schäden
-Heizungskeller mit Feuchtigkeitsschäden/Farbanstrich blättert ab-

