

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 1 von 8



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Südosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Nordwesten

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 2 von 8



Bild 3: Umgebungsbauung Richt Nordwesten und Straßenansicht / Südwestgiebel



Bild 4: Südwestgiebel und Nordwestseite

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 3 von 8



Bild 5: Straßenansicht/Südwestgiebel und Südostansicht



Bild 6: Straßenansicht/Nordwestansicht und Südwestgiebel

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 4 von 8



Bild 7: Rückansicht/Nordostgiebel



Bild 8: defekte Einfriedung

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 5 von 8



Bild 9: wie vor



Bild 10: Blick in den Garten mit Gartenhaus und Terrasse

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 6 von 8



Bild 11: überdachte Terrasse



Bild 12: Hauseingang

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 7 von 8



Bild 13: Hauseingangstür



Bild 14: Klingelanlage

Anlage 2: Fotobeschreibung

Seite 8 von 8



Bild 15: defekter Sockel neben der Hauseingangstür



Bild 16: Garage