

Dipl.-Ing. Heike Bermes
Architektin

von der SIHK zu Hagen ö.b.u.v. Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Fotodokumentation zum Gutachten Nr. 10/22, Blatt 1
Hohler Weg 23 (21, 21a) in 58636 Iserlohn

9. FOTODOKUMENTATION



Bild 1 und 2
Straßenseitige Ansicht des zu bewertenden Mehrfamilienhauses
Hohler Weg 23 in Iserlohn



Bild 3 und 4

Zum Norden orientierte Rückansicht des Wohnhauses sowie Blick vom oberen Treppenhausflur auf die rückseitig gelegenen wildbewachsenen Freiflächen




Bild 5 und 6
Hauseingangsflur sowie im Erdgeschoss gelegener Treppenhausflur




Bild 7 und 8

Zum Obergeschoss führende Holztreppe sowie Blick in dem im Erdgeschoss-Treppenhausflur gelegenen Elektro-Zähler- und Sicherungskasten

Bild 9 und 10

Zum rückseitigen Grundstücksteil führende Außentür sowie Blick vom Treppenhausflur auf die hinter dem Wohnhaus gelegene Hof-, Terrassenfläche o.Ä.





Bild 11

Blick auf die zum Kellergeschoss
führende Holzstiege

Bild 12

Wohn-/ Schlafraum der im Erdge-
schoss rechts gelegenen Wohnein-
heit WE 1



Dipl.-Ing. Heike Bermes
Architektin

von der SIHK zu Hagen ö.b.u.v. Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Fotodokumentation zum Gutachten Nr. 10/22, Blatt 7
Hohler Weg 23 (21, 21a) in 58636 Iserlohn



Bild 13 und 14
Küchenraum sowie Teilbereich des
Duschbads der Wohneinheit WE 1



Bild 15 und 16
Wohn-/ Schlafraum sowie Küchen-
raum der im Erdgeschoss links gele-
genen Wohneinheit WE 2



Dipl.-Ing. Heike Bermes
Architektin

von der SIHK zu Hagen ö.b.u.v. Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Fotodokumentation zum Gutachten Nr. 10/22, Blatt 9
Hohler Weg 23 (21, 21a) in 58636 Iserlohn



Bild 17 und 18
Blick in das Duschbad der WE 2





Bild 19 und 20

Blick von der Treppe auf die Wohnungsabschlusstür der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohneinheit WE 3



Dipl.-Ing. Heike Bermes
Architektin

von der SIHK zu Hagen ö.b.u.v. Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Fotodokumentation zum Gutachten Nr. 10/22, Blatt 11
Hohler Weg 23 (21, 21a) in 58636 Iserlohn



Bild 21 und 22
Wohnungsflur sowie rückseitig
gelegener Wohn-/ Schlafraum der
WE 3

Dipl.-Ing. Heike Bermes
Architektin

von der SIEHK zu Hagen ö.b.u.v. Sachverständige für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Fotodokumentation zum Gutachten Nr. 10/22, Blatt 12
Hohler Weg 23 (21, 21a) in 58636 Iserlohn



Bild 23 und 24
Küche der WE 3





Bild 25 und 26
Duschbad

