



Bild 57 und 58
Hauseingangstür sowie Hausein-
gangsflur des zu bewertenden Woh-
nungs-/ Teileigentums WE Nr. 2





Bild 59 und 60
Diele mit zum Dachgeschoss führender Treppe





Bild 61 und 62
Im Erdgeschoss gelegenes Badezimmer



Bild 63 und 64
Küche, ausgestattet mit offenem
Durchgang zum Esszimmer





Bild 65 und 66

Esszimmer, ausgestattet mit Kaminofen und offenem Durchgang zum Wohnzimmer






Bild 67 und 68
Vom Erdgeschoss zum Dachgeschoss führende Treppe





Bild 69 und 70

Im Dachgeschoss gelegene Diele,
ausgestattet mit zum Spitzboden
führender Holzeinschubtreppe sowie
Sicherungskasten und Elektrozähler



Bild 71 und 72 Spitzboden



Bild 73 und 74
Als „Gast“ bezeichneter Raum so-
wie Schlafzimmer




Bild 75 und 76 Im Dachgeschoss gelegenes, mit Kaminofen ausgestattetes Wohnzimmer



Bild 77 und 78 Von dem im Dachgeschoss gelegenen Wohnzimmer ist das mit Bitumendachbahnen belegte Flachdach des Gebäudeteils II zu erreichen (Sondernutzungsrecht zugunsten der WE Nr. 2 auf einer Tiefe von 3,50 m).





Bild 79 und 80
Duschbad

Bild 81 und 82 Im Duschbad oberhalb des Dachflächenfensters vorhandene Schäden

