

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten



Bild 2: Umgebungsbebauung Südwesten

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Südostansicht




Bild 4: Straßenansicht / Detail Balkon im 4. OG zur Straßenseite

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Südwestansicht



Bild 6: Detailfoto Schäden / Feuchtigkeitseinwirkungen

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 7: Rückansicht / Nordwestansicht Gebäudegruppe 154 bis 158



Bild 8: Rückansicht / Nordwestansicht Gebäude 154 und 156

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 9: rückseitig gelegene Kelleraußentreppe des Gebäudes Enneper Str. 156



Bild 10: Hauseingangtür Gebäude Enneper Str. 156

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 11: Klingel- / Gegensprech- und Briefkastenanlage des Gebäudes



Bild 12: rückseitige Rasen- und Wegeflächen / Nordwestansicht der Straßenseitigen Bebauung Häuser 160 bis 170 und Südostansicht der rückseitigen Bebauung Häuser 166a und 170a

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 13: rückseitige Wege- und Grünflächen in Richtung Osten gesehen / Nordwestansicht der straßenseitigen Bebauung und Südwestgiebel der rückseitigen Bebauung



Bild 14: Stellplatzflächen auf dem Grundstück (SNR) / Südostansicht rückseitige Bebauung