

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Hindenburgstraße Richtung Südwesten



Bild 2: Umgebungsbebauung Hindenburgstraße Richtung Nordosten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Südostansicht Hindenburgstraße und Nordostansicht Bahnhofstraße



Bild 4: Straßenansicht / Südostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Straßenansicht / Südostansicht



Bild 6: Straßenansicht / Nordostansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht / Nordostansicht



Bild 8: Umgebungsbebauung Bahnhofstraße Richtung Nordwesten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Rückansicht / Südwestansicht



Bild 10: Rückansicht / Südwestansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: rückseitige Hoffläche



Bild 12: Südwestansicht / schadhafter Balkon

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Hauseingang (defektes Schließblech)



Bild 14: Hausflur

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Hausflur mit Elektrounterverteilung



Bild 16: Elektrounterverteilung

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Wohnungszugangstür Wohnung 1. Obergeschoss, Nr. 3 des Aufteilungsplans



Bild 18: Schäden im Treppenhaus

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: schadhafter Balkon im 4. OG



Bild 20: Feuchtigkeitsschaden im Treppenhaus

**Eine Innenbesichtigung des zu bewertenden Wohnungseigentums
wurde nicht ermöglicht.**