

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Eugen-Richter-Straße Richtung Westen



Bild 2: Umgebungsbebauung Eugen-Richter-Straße Richtung Osten

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht Ewaldstraße / Ostansicht



Bild 4: Detailfoto Dachflächen zur Ewaldstraße

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 5: Kellerzugangstür an der Ewaldstraße / Feuchtigkeitsschäden in den Sockelbereichen



Bild 6: Detailfotos Schäden Treppe zum Ladenlokal im Eckbereich Eugen-Richter-Straße / Ewaldstraße

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 7: Straßenansicht Eugen-Richter-Straße / Südansicht



Bild 8: Detailfoto Feuchtigkeitseinwirkungen Balkon zur Eugen-Richter-Straße

Anlage 1: Fotobeschreibung



Bild 9: Hauseingangstür Eugen-Richter-Straße zu den Wohnungen / Tür- und Klingelanlage defekt

Eine Innenbesichtigung des Gebäudes sowie der zu bewertenden Wohnung wurde dem Unterzeichner nicht ermöglicht.