

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 1: Umgebungsbebauung Richtung Südwesten



Bild 2: Umgebungsbebauung Richtung Nordosten

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 3: Straßenansicht / Westansicht



Bild 4: Rissbildungen in der Fassade

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 5: Detailfoto Rissbildungen in der Fassade



Bild 6: 1-geschossiger Anbau Werkstatt / Garage / Westansicht

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 7: Garage



Bild 8: Werkstatt

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 9: Werkstatt



Bild 10: Südgiebel

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 11: Terrassenfläche mit Blick auf die östliche Gartenfläche



Bild 12: Terrasse

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 13: Südgiebel / Schäden Fassade erkennbar



Bild 14: Detailfoto Schäden Fassade

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 15: Rückansicht / Ostansicht



Bild 16: Ostansicht EFH und Anbau

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 17: Abgangstreppe Keller



Bild 18: Schäden

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 19: Treppe Gewölbekeller



Bild 20: Gewölbekeller

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 21: südlicher Gartenbereich



Bild 22: südlicher Gartenbereich

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 23: Hoffläche vor der Garage / Werkstatt



Bild 24: östliche Grundstücksfläche mit Unterstand

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 25: östliche landwirtschaftliche Fläche



Bild 26: südöstliche landwirtschaftliche Fläche

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 27: nordöstliche Garten / landwirtschaftliche Fläche



Bild 28: Hauseingangstür / defekte Scheibe

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 29: Detailfoto Schäden Eingangsüberdachung



Bild 30: Detailfoto Abplatzungen Eingangsstufe

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 31: Detailfoto Abplatzungen Eingangsstufe



Bild 32: Waschküche im EG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 33: Stall mit rückseitigem Ausgang EG



Bild 34: Esszimmer mit Blick in den Wohnraum

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 35: Wohnraum



Bild 36: Bad im EG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 37: Treppe ins OG



Bild 38: Verteilerflur OG und Treppe ins Dachgeschoss

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 39: Vorraum und Zugang zum WC



Bild 40: Schlafzimmer OG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 41: Wohnraum OG



Bild 42: Ofen im OG

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 43: Dachboden



Bild 44: Dachboden

Anlage 2: Fotobeschreibung



Bild 45: Dachboden