

Bild 1

Straßensituation Lamferstraße
-Blick in Richtung Südwesten-



Bild 2

Straßensituation Lamferstraße
-Blick in Richtung Nordosten-





Bild 3

Straßenansicht Lamferstraße 27
-Nordostansicht-



Bild 4

Straßenansicht Lamferstraße 27
-Vorderansicht-





Bild 5

Straßenansicht Lamferstraße 27
-Nordwestansicht (mit rückseitigem Anbau)-



Bild 6

Rückansicht





Bild 7
Garten



Bild 8
Hauseingangsbereich





Bild 9
Erdgeschoss
-Treppenhauseingangsbereich-




Bild 10
Erdgeschoss
-Treppenhausflur-

Bild 11
Kellergeschoss
-Kellertreppe-




Bild 12
Kellergeschoss
-Kellerraum 4-



Bild 13
Kellergeschoss
-WC -




Bild 14
Erdgeschoss
-Küche-



Bild 15
Erdgeschoss
-Wohn-/Esszimmer-



Bild 16
Erdgeschoss
-Wohn-/Esszimmer mit Zugang zum Anbau-






Bild 17

Anbau, Erdgeschoss
-Flur mit Nebenausgang-



Bild 18
Anbau, Erdgeschoss
-Duschbad/WC-

Bild 19

Anbau, Erdgeschoss

-Trennwand Flur zum Duschbad mit Feuchtigkeitsschaden im Wandsockelbereich-



Bild 20

Obergeschoss

-Treppe zum Dachgeschoss (tlw. modernisiert, z.T. noch ursprünglicher Zustand)-




Bild 21

Obergeschoss
-Bad/WC-



Bild 22

Obergeschoss
-Zimmer 1-




Bild 23

Obergeschoss, Türlaibungsbereich Flur/Zimmer 2
-unsaubere Anschlüsse im Übergangsbereich Fußbodenbelag/Türzargen-



Bild 24

Obergeschoss
-Zimmer 3-




Bild 25

Zwischenpodest OG/DG
-WC mit Feuchtigkeitsschäden bzw. Schimmel
u.a. an der Außenwand-



Bild 26

Dachgeschoss
-Zugang zum Trockenboden-

Bild 27

Dachgeschoss
-Trockenboden-



Bild 28

Dachgeschoss, Trockenboden
-Aufstellort der Gaswandtherme/des Warmwasserstandspeichers-



Bild 29

Dachgeschoss
-Dämmung an diversen Stellen schwarz verfärbt-



Bild 30

-Entwässerungsführung (Bad/WC OG) mit
Anschluss an das Regenfallrohr-

