

Anlage 13: Fotodokumentation vom 13.12.2024



Straßenansicht



Straßenansicht



Seitenansicht



Seitenansicht




Gartenansicht




Gartenansicht



KG, Waschküche




KG, Keller 2




KG, Treppenhaus



EG, Treppenhaus




EG, Treppenhaus (Podest zwischen Anbau und Altbau)




EG, Empfang



EG, Teeküche



EG, Duschbad




EG, Anbau



EG, Anbau, defekte Terrassentür




DG, Treppenhaus




DG, Kind 1




DG, Kind 1, Dachfenster, Feuchteschaden




DG, Kind 1, Rohrleitungen auf Putz




DG, Zugang zu WC, Feuchteschaden



DG, WC



DG, Eltern



DG, Anbau



DG, Anbau, teilweise unverputzte Wand



DG, Anbau, unzureichende Absturzsicherung



DG, Anbau, Dachfenster mit Feuchtigkeitsschaden



SB



Fassade Altbau, Rissbildung



Altbau, beschädigtes Fenster