

Vorbemerkungen zur Internetversion der Gutachtenanlagen

Es handelt sich hier um die Internetversion der Gutachtenanlagen. Diese Version unterscheidet sich von den Originalgutachtenanlagen dadurch, dass lediglich die Anlage 4 enthalten ist.

Auf Grund des Umstandes, dass auch ein Schreibschutz elektronischer Dokumente keine abschließende Sicherheit darstellt, wird für die authentische Wiedergabe der vorliegenden Gutachtenanlage in elektronischer Form sowie als Ausdruck, keine Haftung übernommen.

Das vollständige Gutachten können Sie nach telefonischer Rücksprache auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Marl, Adolf-Grimme-Straße 3, 45768 Marl, Telefon: (0 23 65) 513 - 0, einsehen.

Anlage 4.1: Fotoübersichtsplan und Außenaufnahmen



- | | |
|---------|---|
| Bild 1 | Blick in die Meisenstraße nach Südosten |
| Bild 2 | Ansicht von Nordwesten |
| Bild 3 | Ansicht von Norden |
| Bild 4 | Ansicht von Nordosten |
| Bild 5 | Blick in die Meisenstraße nach Nordwesten |
| Bild 6 | Ansicht von Osten |
| Bild 7 | Ansicht von Südwesten |
| Bild 8 | Ansicht von Süden |
| Bild 9 | Ansicht von Westen |
| Bild 10 | Blick in den rückwärtigen Garten |
| Bild 11 | Unterseite des Wintergartens mit schadhafter Deckenkonstruktion |
| Bild 12 | Betonkorrosion und fehlende Verkleidung / Dämmung des Wintergartens |
| Bild 13 | Kelleraußentreppe |

Zeichenerklärung:

Bild Nr.: **1 – 13**

Fotostandort mit
Blickrichtung



Alle Aufnahmen
vom 08.01.2026



Bild 1: Blick in die Meisenstraße nach Südosten



Bild 2: Ansicht von Nordwesten



Bild 3: Ansicht von Norden



Bild 4: Ansicht von Nordosten



Bild 5: Blick in die Meisenstraße nach Nordwesten



Bild 6: Ansicht von Osten



Bild 7: Ansicht von Südwesten



Bild 8: Ansicht von Süden



Bild 9: Ansicht von Westen



Bild 10: Blick in den rückwärtigen Garten



Bild 11: Unterseite des Wintergartens mit schadhafter Deckenkonstruktion



Bild 12: Betonkorrosion und fehlende Verkleidung / Dämmung des Wintergartens




Bild 13: Kelleraußentreppe