



Foto 1: Flurstück 250, Wohnhaus mit PKW-Garage, Straßenecke "Ringstraße" und "Starenweg"



Foto 2: Wohnhaus mit PKW-Garage, Straßenansicht von "Ringstraße" aus



Foto 3: PKW-Garage, Straßen-/Seitenansicht, abgeplatzte Lackierung des Metallschwingtors



Foto 4: Flurstück 250, Wohnhaus, Hauseingang, verwitterte Hauseingangstür, Feuchtigkeit im Sockelbereich, Beschädigungen an der Hauseingangstreppe



Foto 5: Wohnhaus, Feuchtigkeit im Sockelbereich, Beschädigungen am Hauseingangspodest



Foto 6: Wohnhaus, verwitterte Holzfenster



Foto 7: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht, Außenanlagen und Einfriedung z.T. auf angrenzendem Flurstück 203



Foto 8: Wohnhaus, Seiten-/Rückansicht vom "Starenweg" aus



Foto 9: Flurstück 250, Beschädigungen an der Sockelmauer



Foto 10: Flurstück 250, verwitterter Holzzaun




Foto 11: Flurstück 251, verwitterter, beschädigter
Holzsichtschutzzaun



Foto 12: Flurstück 251, verwitterter, morscher, Holzzaun