



Foto 1: "Kammstraße", Wohnhaus rechts



Foto 2: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht



Foto 3: Wohnhaus, Straßen-/Seitenansicht



Foto 4: Wohnhaus, Risse und Feuchtigkeit an der Fassade



Foto 5: Wohnhaus, Zufahrt/Zugang, z.T. abgesetzte Betonpflastersteine



Foto 6: Wohnhaus, beschädigte Schieferplatten des Schornsteins




Foto 7: Wohnhaus, Risse und Beschädigungen im Sockelbereich



Foto 8: Wohnhaus, Rückansicht




Foto 9: Wohnhaus, Kelleraußentreppe, Feuchtigkeit und Beschädigungen im Boden- und Wandbereich



Foto 10: Wohnhaus, Rückansicht, Garten



Foto 11: Garten



Foto 12: Carport, beschädigtes Metallsektionaltor



Foto 13: Schuppen, Rück-/Seitenansicht, Feuchtigkeit und Beschädigungen an der Fassade