



Bild 39 Erneuerter Warmwasserspeicher




Bild 40 GFK-Kellertanks



Bild 41 Elektrozählerkasten im Vorraum KG / keine Trennung der WE + Gewerbe




Bild 42 Garderobe in der Diele EG



Bild 43 Gäste-WC in der Diele EG



Bild 44 Wohndiele EG mit Fenster zum Ostgiebel



Bild 45 Ebenso in westliche Richtung



Bild 46 Küche am Ostgiebel



Bild 47 Wohnzimmer nach Süden hin / rechts Loggia zur Terrasse



Bild 48 Blick vom Wohnzimmer in die Loggia und zur Terrasse



Bild 49 Nicht gewarteter Außenkamin in der Loggia und defekte Glasschiebetür zur Terrasse



Bild 50 Giebelfensteranlage Wohnzimmer zur Südseite



Bild 51 Detail Kaminzimmer und Innenkamin



Bild 52 Ausgang aus der Loggia nach Westen zur Terrasse