

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.1



Einfamilienhaus Moltkestraße 2a - Nordansicht



Westansicht



Pkw-Doppelgarage

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.2



Hauseingang



Rückwärtige Ansicht - Südostansicht



Rückwärtige Ansicht Pkw-Doppelgarage

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.3



Terrasse



Südwestansicht mit Kellerausgangstreppe



Instandsetzungsbedarf am Dachrandprofil

Fotografische Aufnahmen


Anlage 10.4



Kellerausgangstür



Garten



Garten

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.5



Pkw-Doppelgarage



Feuchtigkeitserscheinungen in der Küche



Feuchtigkeitserscheinungen im Wohnzimmer

Fotografische Aufnahmen


Anlage 10.6



Deckenabschluss Kaminmauer



Gäste-WC im Erdgeschoss




Treppe zum Dachgeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.7



Zimmer im Dachgeschoss



Instandsetzungsbedarf im Dachgeschoss



Instandsetzungsbedarf im Dachgeschoss

Fotografische Aufnahmen


Anlage 10.8



Instandsetzungsbedarf im Dachgeschoss



Feuchtigkeitserscheinungen im Dachgeschoss




„Blinde“ Fensterscheibe im Dachgeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.9



Feuchtigkeitserscheinungen an der Dachgeschossdecke



Treppe zum Kellergeschoss



Feuchtigkeitserscheinungen im Treppenbereich

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.10



Feuchtigkeitserscheinungen im Kellergeschoss



Feuchtigkeitserscheinungen im Kellergeschoss



Feuchtigkeitserscheinungen im Kellergeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.11



Kellerausgangstür



Heizungsanlage



Öltanks