

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.1



Dreifamiliendoppelhaushälfte Porzer Str. 173 mit Pkw-Garage



Straßenansicht - Ostansicht



Südostansicht

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.2



Blick vom Hauseingang auf die Porzer Straße



Pkw-Garage mit Anbau



Rückwärtige Ansicht mit Sondernutzungsrecht Garten / Terrasse

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.3



Rückwärtige Ansicht mit Terrasse - Westansicht



Instandsetzungsbedürftiger Dachüberstand




Hinterer Lichtschacht vor Kellergeschossausbau

Fotografische Aufnahmen


Anlage 12.4



Seitlicher Lichtschacht vor Kellergeschossausbau



Kellerausgangstreppe




Garagenanbau

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.5



Hauseingangstür



Wohnung Nr. 1 - eigengenutzter Bereich



Sondernutzungsrecht Garten (bis zum 1. Baum) zur WE Nr. 1

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.6



Treppenhaus




Feuchtigkeit im Dachflächenfenster im Treppenhaus




Balkon der Wohnung Nr. 2 im Obergeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.7



Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung Nr. 2 im OG



Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung Nr. 2 im OG



Feuchtigkeitsschäden in der Wohnung Nr. 2 im OG

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.8



Feuchtigkeitsserscheinungen in der Wohnung Nr. 2 im OG



Feuchtigkeitsserscheinungen in der Wohnung Nr. 2 im OG



Feuchtigkeitsserscheinungen in der Wohnung Nr. 2 im OG

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.9



Balkon der Wohnung Nr. 3 im DG



Feuchtigkeitsercheinungen in der Wohnung Nr. 3 im DG



Feuchtigkeitsercheinungen in der Wohnung Nr. 3 im DG

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.10



Türschaden in der Wohnung Nr. 3 im DG




Feuchtigkeitserscheinungen im Kellergeschoss




Feuchtigkeitserscheinungen im Kellergeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.11



Wasserschaden im Kellergeschoss



Wasserschaden im Kellergeschossausbau



Wohnraum im Kellergeschossausbau

Fotografische Aufnahmen

Anlage 12.12



Bad im Kellergeschossausbau



Flurstück 180 - Blick von Norden nach Süden



Flurstück 182 - Blick von Süden nach Norden