

Anlage 8 Fotos v. 24.09.2024



Südostseite



Straßenansicht



Nordseite mit Anbau



Westseite (von der Wuppertalstraße) mit Fachwerk (verm. nur optisch)

Mängel/ Schäden (exemplarisch)



Risse Ecke Ostseite im oberen Bereich



Risse Ecke Ostseite im unteren Bereich



Risse mit Putzaufwölbung Südfassade



Riss im unteren Bereich Südseite/ Ecke Ostseite



Risse Nordseite



Dachgaube Nordseite mit fehlender Verkleidung