

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 10.1**



Einfamilienhaus Krebsauer Straße 29



Nordwestansicht



Südwestansicht

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 10.2**



Hauseingang



Rückwärtige Ansicht mit Anbau



Schuppen und Garten

**Fotografische Aufnahmen**

**Anlage 10.3**



Überdachte Terrasse



Nicht ordnungsgemäß ausgeführter Elektrorollladenantrieb



Nicht ordnungsgemäß geschlossener Wanddurchbruch