


Straßenflucht West - Cockerillstraße




Eckansicht „Am Langen Hein 2“ von der Cockerillstraße aus



Garagenblock




Straßenflucht Ost - Cockerillstraße



Straßenflucht Nord – Am Langen Hein




Straßenansicht Gebäudefront



Südansicht




Gartenansicht



Gartenfassade




schadhafte und fehlende Plattenbekleidung



Kellertreppe




Garten mit Blick auf Garagenblock



schadhafte Balkone / Loggien




schadhafte Balkone / Loggien



Laubengang




Treppenhaus



Hauseingang





Flur EG links



Bad EG links




Schimmelbildung Außenwanddecke / Deckenbereich



Balkon EG Mitte




Wohnen



innenliegendes Bad





Küche



Bad EG rechts




Sicherungskasten / Zähler EG



unbewohnte Wohnung 2. OG rechts




Bad mit Schimmelschäden



Küche mit Schimmelschäden




Flur mit Sperrmüll



Treppenhaus 2. OG mit Dachzugang





Flur KG



Zugang Außentreppe




Gasanschlüsse



Waschküche



Feuchteschäden Außenwand



ungeräumter Keller



alte Fallrohre