



Sperberweg - Straßenflucht Südwest




Sperberweg - Straßenflucht Nordost



RMH - Sperberweg 6




Hauseingang



Gartenansicht




Terrasse und Gartenfassade




Kelleraußentreppe




Blick in den Garten



Gartenhaus




Innenansicht



Blick auf den Schuppen mit Garagenzugang




Innenansicht mit Zugang Garage (diese ist hier nicht Bestandteil)



Hausseingang




Küche



Flur





Treppenhaus KG abgehagen



Gäste - WC




Wohnen



Arbeiten




Flur



Bad




Ventilator demontiert, ggf. Feuchteschaden




Schlafen




Treppe zu DG




Zimmer 1 - DG




Dachflächenfenster schadhaft



Bad





Zimmer 2



Zimmer 3




Kellertreppe



Kellertreppe




Gasanschluss KG / Ausblühungen Außenwand




Kellerraum




Kriechkeller links



Keller unter Treppe



Keller mit Zugang Außentreppe



Heizkessel



Warmwasserspeicher