


Pfauenwegweg - Zufahrt von Sperberweg




Pfauenweg - Straßenflucht Südwest



Pfauenweg - Straßenflucht Nordost





Mittelgarage Flst. 268



rückwärtige Fassade Garagenblock - Ausblühungen / Feuchte




Algenbildung / Feuchte rückwärtige Fassade, Garage Flst. 268




Innenansicht




Boden innen mit Pfützenbildung



hintere Rückwand / Feuchte



Garanzugang hinten (auf Nachbargrundstück Flst. 277 / hier nicht Bestandteil)



Bodenablauf / Feuchte (Zugang Garage auf Flst. 277)



Dacheindeckung