


Cockerillstraße - Straßenflucht West




Cockerillstraße - Straßenflucht Ost



Cockerillstraße 160 mit ETW Nr. 1 / EG rechts




Hauseingang und Front ETW Nr. 1



Laubengänge / Gebäudefront




Seitenfassade hinten (mikrobakterieller Bewuchs)



Balkone hinten / Feuchteschäden




Gartenansicht ETW Nr. 1 - EG (Sockelplatten erneuert)



Kelleraußentreppe / Feuchte




Gartenfassade mit ETW Nr. 1 - EG



Loggien (Bodenplatten und Bekleidungen teils schadhaft)




Gartenfläche



Risse in Putzfassade Bereich Bad ETW Nr. 1




Abplatzungen an Sockel und Fliesenbelag Laubengang



Stellplatzfläche mit Zufahrt von Cockerillstraße




Hauseingang und Treppenhaus




Sicherungskasten EG




Wohnungseingang ETW Nr. 1 mit Flur und Spind (Garderobe)



Wohnen mit Kaminofenanschluss




Loggia ETW Nr. 1



Bad




Schlafen



Küche




Schimmelschäden Außenwandssockel Küche




Treppenhaus KG




Hausanschlüsse



Flur KG mit Zugang zu Garten




Kellernutzung ETW Nr. 1 mit Gastherme (lt. ATP Keller Nr. 5)



Waschküche



Abplatzungen an Außenwand



Trockenraum



KG Boden (leichte Ausblühungen)