


Meigenstraße - Straßenflucht Süd




Meigenstraße - Straßenflucht Nord




Straßenansicht - Meigenstraße 23 mit ETW Nr. 1 / EG




Hauszugang



Fassade EG (ETW Nr. 1)




Vorgarten (Stellplatzflächen nicht nutzbar)




Gartenansicht, ETW Nr. 1 in EG mit Anbau




Dachterrasse ETW Nr. 2 / OG, Speicherflächen DG zu ETW Nr. 1




Treppenhaus EG / KG





Treppenhaus OG



Wohnen ETW Nr. 1 mit Zugang Küche in Anbau




Küche in Anbau



Wintergarten





Blick in den Garten



Blick in den Garten von Dachterrasse ETW Nr. 2 aus




u.a. Dacheindeckung Wintergarten schadhaft




Zimmer EG




Schlafen



Bad




Arbeiten



Waschküche KG




Flur KG



Anbau / Kellerraum zu Nr. 1 (keine Wohnflächen)




Anbau / Kellerraum und Duschbad zu Nr. 1 (keine Wohnflächen)



Feuchteschäden Anbau KG




Anbau / Kellerraum zu Nr. 1 (keine Wohnflächen)



Duschbad KG Front




Hausanschlüsse KG



Zimmer DG (Speicherfläche) zu Sondereigentum Nr. 1



Küche DG (Speicherfläche) zu Sondereigentum Nr. 1



Zimmer DG (Speicherfläche) zu Sondereigentum Nr. 1



Duschbad DG (Speicherfläche) zu Sondereigentum Nr. 1