


Lehmkaulweg - Straßenflucht Nordwest




Straßenflucht Südost



Zufahrt und Straßenansicht Lehmkaulweg 20




Zufahrt über Flst. 883 und 882



Außenfläche Flst. 883





Außenlager- und Stellplatzflächen



Ansicht Hallengebäude




Ansicht Anbau / Büro



Innenansicht Büro




Teeküche




WC




Besprechungsraum




Innenansicht Halle




Eingangsbereich



Hallenbereich mit Kran




Hallendach mit Altschäden (repariert)



Halle / Lager




Küche / Sozialraum




Hof




Duschbad



Anschluss zu Wohntrakt (jetzt Flst. 879) – gemeinsame Trennwand




Nebenraum / Lager




Rissbildung Zwischenwand




Nebenraum mit Heizung (Gasanschluss über Flst. 879)



Teilerneuerung Elektroanlage



Sozialraum



Seitenansicht Halle und Außenflächen



Blick auf das Hallendach von der Galmeistraße aus