


Straßenflucht West – Aachener Straße




Straßenflucht Ost – Aachener Straße



Wohn- und Geschäftshaus Aachener Straße 102




Eingang Imbiss / Gaststätte




Außenbereich / Terrasse




Gastraum



Imbissbereich / Theke




HWR - Anbau



Hintereingang Haupthaus




Hintereingang Anbau



Zufahrt integrierte Garage / KG hinten




überdachter Hofbereich



Nebengebäude / Lagerhalle




Blick in die Lagerhalle



Gartenansicht Hauptgebäude





WC und Vorraum EG



Treppenhaus EG




Kellertreppe



KG, Decke provisorisch abgestützt




Kellerraum



Treppenhaus OG




Blick auf Anbau- / Hallendach und Hofüberdachung



Detail Fenster und Fensterbank innen




Bad OG (nicht nutzbar)



Küche




Zimmer OG



Zimmer OG




Detail – alte Sicherungen und Leitungen



Zimmer OG





Schalter und Steckdosen provisorisch



Sicherungen und Zähler DG




Blick in den Dachstuhl vom Treppenhaus aus



DG – Innenwände entfernt



Gaube / Zwerchhaus – Feuchteschäden, Kamin versottet



Feuchteschäden Kamin / Schäden Dachpappe



Treppenhaus DG