


„Im Kamp“ - Gehweg / Zugang von der Karlstraße




„Im Kamp“ - Straßenflucht Nord mit Hausgruppe Nrn. 2, 4, 6



Hausgruppe mit Mittelhaus Nr. 4




Vorgarten und Eingangsbereich „Im Kamp 4“



„Im Kamp“ - Blick nördlich Richtung Talstraße




Blick auf die Giebelwand der Hausgruppe



Zuwegung Hausgruppe



Gebäudefront Hausnr. 4



Fassade OG



Feuchteschäden Balken unter Rinne