


„Buschhausen 39“ - Straßenflucht Südwest




Buschhausen – Straßenflucht Nordost



Buschhausen 39 - Gebäudefront




Seitengiebel mit Hauseingang



Gartenansicht




Taubenhaus und Schuppen



Seitengiebel West





Feuchteschäden Außentreppen



Kelleraußentreppe



Blick in den Garten von Balkon aus



Blick auf Terrasse und Zuwegung



seitlicher Gartenzugang