


„Rothe Gasse“ – Straßenflucht Ost




„Rothe Gasse 6“ – Straßenansicht



Giebelseite Ost, Feuchte in Mauerwerk




Frontfassade und Streifen „Vorgarten“



Randanschluss fehlend, Efeubewuchs




Einfahrt und Hauszugang




Anbauten an Haupthaus, erhebliche Feuchteschäden





Garage als Stallerweiterung



Eingangsbereich / Treppenhaus





Küche



Wohnen





Geschosstreppe



Treppenhaus / Zugang Anbau




Vorraum Anbau mit Zugang Bad (aufsteigende Feuchte an Wänden)



Innenliegendes Bad in Anbau



Waschküche Anbau / erhebliche Feuchteschäden



Sicherungskasten



Blick in den Keller / Kellertreppe (Feuchte)