

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.1



Mehrfamiliendoppelhaus Südring 7, 7a



Kfz-Außenstellplätze vor dem Wohnhaus



Rückwärtige Ansicht Mehrfamiliendoppelhaushälfte Südring 7a

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.2



Freifläche hinter dem Wohnhaus mit Zuwegung zum KG



Balkon der Wohnung Nr. 5 im DG und Spitzboden links



Feuchtigkeitserscheinung

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.3



Putzschaden



Sanierungsbedürftige Balkone



Hauseingang Südring 7a mit Wohnung Nr. 5 im DG und SB links

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.4



Treppe zum Kellergeschoss



Eingangstür Wohnung Nr. 5 im DG und SB links



Balkon der Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss links

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.5



Bad der Wohnung Nr. 5 im Dachgeschoss links



Duschbad der Wohnung Nr. 5 im Spitzboden links



Feuchtigkeitserscheinung in der Wohnung Nr. 5 im DG links

Fotografische Aufnahmen

Anlage 10.6



Treppenschaden in der Wohnung Nr. 5 im DG links



Kellerraum zur Wohnung Nr. 5 im DG und SB links



Außenstellplatz ST5 zur Wohnung Nr. 5 im DG und SB links