

Anlage 5 (Fotos) zum Gutachten 068 K 023/25
Seite 1 von 4



Bild 1: Ansicht des Hauseingangsbereichs



Bild 2: Ansicht des Bewertungsobjekts aus westlicher Richtung

Anlage 5: Fotos
Seite 2 von 4



Bild 3: Ansicht Anbau



Bild 4: Ansicht des Bewertungsobjekts aus nördlicher Richtung

Anlage 5: Fotos
Seite 3 von 4



Bild 5: Dachfläche aus nördlicher Richtung



Bild 6: zu erneuernde Dachfläche

Anlage 5: Fotos
Seite 4 von 4



Bild 7: Ansicht der privaten Erschließungsfläche




Bild 8: Schadhafte Eingangstür

