

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.1



Mehrfamiliendoppelhaus Südring 7, 7a



Mehrfamiliendoppelhaushälfte Südring 7 mit Wohnung Nr. 4



Wohnung Nr. 4 im EG links (vom Hauseingang aus gesehen)

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.2



Rückwärtige Ansicht



Feuchtigkeitsscheinung an einer Dachgaube



Sanierungsbedürftige Balkone

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.3



Sanierungsbedürftige Balkone



Sanierungsbedürftige Balkone



Hauseingang Südring 7

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.4



Schaden Hauseingang Südring 7



Mängel in der Wohnung Nr. 4 im Erdgeschoss links



Mängel in der Wohnung Nr. 4 im Erdgeschoss links

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.5



Mängel in der Wohnung Nr. 4 im Erdgeschoss links



Feuchtigkeitserscheinung in der Wohnung Nr. 4



Außenstellplatz ST10 zur Wohnung Nr. 4 im Erdgeschoss links

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.6



Außenstellplatz ST4 zur Wohnung Nr. 4 im Erdgeschoss links



Eingezogene Stahlträger im Kellergeschoss, Schäden



Feuchtigkeitsercheinung im Kellergeschoss

Fotografische Aufnahmen

Anlage 11.7



Schäden Bodenbefestigung



Mängel Bodenbefestigung



Schaden nach Kanalverstopfung