

Anlage 6: Fotoübersichtsplan mit Fotos




Bild 1: Profilansicht



Bild 2: Innenhof



Bild 3: Risse im Mauerwerk des Sturzes Fenster Anbau OG



Bild 4: Fehlender Abschluss Regenfallrohr Straßenseite



Bild 5: Beschädigungen Sockelmauerwerk Straßenseite