



Zweifamilien-Doppelhaushälfte „Saarlandstraße 1“



Nebengebäude



Rückansicht des Haupthauses




Rück-/ Seitenansicht des Anbaus, Seitenansicht des Nebengebäudes




stellenweise beschädigte Fassade des Anbaus







Terrasse der Erdgeschosswohnung



rückwärtiger Grundstücksbereich



rückwärtige Garagenerweiterung



Blick von der rückwärtig angrenzenden Elsässer Straße aus




beschädigte Wandputz im Treppenhaus



zum Obergeschoß führende Treppe



Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Kellerwände





Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Kelleraußentür

