



Mittelstraße, Blick Richtung Südosten,
Einfamilien-Reihenhaus „Mittelstraße 7“





Straßenansicht des Wohnhauses „Mittelstraße 7“ (Flurstück 851),
unmittelbar vor dem Haus befindliches, unbebautes Flurstück 794



Hauseingangsbereich



beschädigte Fensterlaibungen





Hausgrundstück Flurstück 851, Rückansicht des Wohnhauses



unbebautes Grundstück Flurstück 850 (Fotomarkierung ungenau)



Kellertreppe



Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Kellerwände



unmittelbar hinter dem Haus befindlicher, vom Gäste-WC des Erdgeschosses aus zu begehender Anbau





Zugang vom Innenhof aus zum Abstellraum (Anbau)



Überdachung des Innenhofes



rückwärtige Wand des Erdgeschosses bzw. des Wohnzimmers,
Blick vom Innenhof aus





Zugang vom Innenhof aus zum Holzschuppen

