



Einfamilien-Reihenendhaus „Erfstraße 96“ mit einer Pkw-Garage



Straßenansicht der Gebäude



Straßen-/ Seitenansicht





Hauseingangsbereich



Garagentor





Rückansicht des Wohnhauses





Rückansicht der Pkw-Garage



Garagenraum





rückwärtiger Grundstücksbereich





zum Kellergeschoss führende Treppe



Flur des Kellergeschosses



Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss







Gäste-WC im Erdgeschoss



zum Obergeschoss führende Holzterppe



beschädigte Stufe der zum Obergeschoss führenden Holztreppe





beschädigte Balkonplatte



Balkon, vom Schlafzimmer aus zu begehen