



Kolpingstraße, Blick Richtung Osten,
Einfamilien-Reihenmittelhaus „Kolpingstraße 5“





Straßenansicht





Hauseingangsbereich



beschädigter Bodenbelag der Zuwegung



Rückansicht des Wohnhauses

